

## MPD16 Utility のインストール

1. CD-ROM の「Utility」フォルダの中にあるインストーラーをダブルクリックして立ち上げます。
2. インストールウィザード画面があらわれるので「Continue」ボタンを押します。
3. 使用許諾契約の画面があらわれるので、同意の上「Agree」ボタンを押します。
4. 「インストール後、システムの再起動が必要になりますがインストールを続けますか」というメッセージがあらわれます。「Yes」ボタンを押すとインストールが開始されます。
5. インストールが完了すると Complete 画面があらわれるので、「Restart」ボタンを押してシステムを再起動します。
6. デスクトップに「MPD16 Utilities」フォルダが作られます。

## USB ドライバーのインストール

USB のドライバーは MPD16 Utility のインストーラーを実行すると、自動的に機能拡張フォルダにインストールされます。

## システム条件

USB ポートを標準装備している Power Macintosh

OS : 9.0、9.1、9.2

ディスク : 2MB 以上の空きディスク容量

ディスプレイ解像度 : 800 × 600/256 色以上

Mac OS X、および Mac OS X のクラシックモードには対応していません。Mac OS 9.x を起動してから MPD16 Utility をお使いください。

Macintosh は Apple Computer Inc. の米国またはその他の国における商標または登録商標です。その他の商品名、会社名はそれぞれの所有による商標または登録商標です。